Firmware-Updates für die Smart Hub Geräte

Die neueste Firmware-Version verbessert die Zuverlässigkeit des Lifeline Smart Hub. Bitte aktualisieren Sie Ihre Geräte auf die Firmware 5.10.8.

(Ausnahme: Geräte mit der Firmware 5.10.5 müssen nicht aktualisiert werden.)

Für Geräte im 2G-Mobilfunknetz mit der Firmware 5.8.10, 5.6.6 und älter stellt die DMP kein Firmware-Upgrade mehr zu Verfügung.

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen

Ihre Tunstall GmbH