

Einstellung des After-Sales-Support für die PiperFon-Connect-Produktfamilie

Aug 10, 2021

Hiermit informieren wir Sie über die Einstellung des After-Sales-Support für die unten aufgeführten Tunstall-Produkte zum 30.09.2021.

Nach diesem Datum sind keine Reparaturleistungen und keine Unterstützung durch den technischen Support für die Produkte verfügbar.

Die allgemeine Produktabkündigung erfolgte Anfang 2013.

Die Einstellung des After-Sales-Support erfolgt im Rahmen des „fortlaufenden Verbesserungsprozesses“, um Optimierungen bei der Prozess- und Servicequalität zu erzielen.

Die Einstellung des After-Sales-Support betrifft folgende Produkte:

Artikelnummer Bezeichnung

52008/370	PiperFon Connect
53008/370	PiperFon Connect+
53008/570	PiperFon Connect+, Silver Edition
52008/620	PF Connect, STMF & MAAP
52008/621	PF Connect Malteser Edition
52008/622	PF Connect MALT & MAAP red
52008/670	PF Connect+ & AP Amie+ STMF
53008/620	PF Connect+, STMF & MAAP
53008/670	PF Connect+ & AP Amie+ STMF
53008/671	PF Connect+ & AP Amie+ STMF Silver Edition
92000/42	PiperTerminal mit Türöffner
92108/11	Piper Vario
67605/07	PiperWatch (AP)

Maßnahmen

Bei Fragen zu dieser Abkündigung wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Gebietsverkaufsleiter.