

Firmware-Updates für die Smart Hub Geräte

Sehr geehrter Kunde (gn*),

wir haben auf der DMP neue Firmware-Versionen für die Smart Hub Geräte veröffentlicht.

Wir empfehlen Ihnen, das Update sobald wie möglich durchzuführen. Smart Hub Geräte, die bereits mit der Firmware-Version 5.10.5 ausgestattet sind, müssen nicht upgedatet werden. Diese Geräte sind auf dem aktuellen Stand. Es gibt keinen funktionalen Unterschied zwischen den Firmware-Versionen 5.10.5 und 5.10.8.

Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle welche Firmware-Version für Ihre Smart Hub Geräte geeignet ist:

Jetzige Version	Smart Hub im 2G Mobilfunknetz	Smart Hub im 4G Mobilfunknetz oder über Ethernet verbunden –
	– updaten auf:	updaten auf:
5.10.5	Kein Update erforderlich	Kein Update erforderlich
5.10.4	5.10.8	5.10.8
5.8.10	5.8.12	5.10.8
5.6.6	5.6.7	5.10.8
Vor 5.6.6	Kein spezielles Update für 2G erhältlich	5.10.8

Sicherheitshinweis: Bitte achten Sie unbedingt auf die von Tunstall vorgegebene Firmware-Version pro Gerät (siehe Tabelle). Aus technischen Gründen benötigen Smart Hubs im 2G Mobilfunknetz eine eigene Firmware-Version

Die neuen Firmware-Versionen 5.6.7 und 5.8.12 stellen nur ein Wartungs-Release dar, sind relativ klein, enthalten keine neuen Funktionen und eignen sich dadurch sehr gut für Updates wenn die Smart Hub Geräte über das 2G Mobilfunknetz verbunden sind.

Die neue Firmware Version 5.10.8 eignet sich sowohl zum Update von Smart Hub Geräten mit der jetzigen Version 5.10.4 im 2G Mobilfunknetz (es werden nur die Änderungen heruntergeladen) als auch zum Komplett-Update (ca. 70MB groß) für Smart Hub Geräte mit alten Firmware-Versionen im 4G Mobilfunknetz oder über Ethernet verbunden.

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen

Ihre Tunstall GmbH

(*gn=geschlechtsneutral)