

# Einstellung des After-Sales-Support für Tunstall MobileCare 75110011, 75110024

Sep 1, 2023

Sehr geehrter Geschäftspartner,

hiermit informieren wir Sie über die Einstellung des After-Sales-Support (Reparatur und Technischer Support) für die unten aufgeführten Tunstall-Produkte zum 01.09.2023.

Die Einstellung erfolgt auf Grund von nicht mehr verfügbaren Akkus und Ersatzteilen.

Folgende Produkte sind betroffen:

## **Artikelnummer Bezeichnung**

75110011	Tunstall MobileCare (GC2)
75110011MHD	MobileCare MHD Edition (GC2)
75110024	MobileCare mit Radiobutton
75110031	Tunstall MobileCare ASB
75110032	Tunstall MobileCare FP
75110033	MobileCare FP mit Radiobutton
75110041	RADIOBUTTON RB2 f. MobileCare